








不建议后盖M4螺纹孔用作承载结构件的连接
易造成后盖结构损坏

