


<=6	>6<=30	>30<=120	>120<=400	>400<=2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0

	1 : 1.5	GIM10015-9
	无	